LES FABRICATIONS ET EXCLUSIVITES

LE LONG & Cie

MAISON FONDÉE EN 1889

Z.A.C. de la GRANGE DU BOIS - 9, rue Alfred de Musset - 77176 SAVIGNY LE TEMPLE

Tél. 01.64.41.85.25 - Fax. 01.64.41.78.30

E mail : lelong.et.cie@wanadoo.fr / Site Internet : www.lelong-cie.com ou fr

MISE EN SERVICE ET MODE D'EMPLOI DU BOÎTIER C.E. (MORPHÉE)

☞ **DÉBRANCHER** la pince à anesthésier du coffret M.4.

☞ **INSTALLER** le boîtier CE **en face** de l'opérateur.

☞ **RACCORDER** le coffret MORPHÉE et le BOÎTIER CE à l'aide du cordon.

☞ **BRANCHER** la Pince d'anesthésie sur le boîtier CE.

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Appuyer sur le bouton **MARCHE** du boîtier. Celui-ci s'allume (voyant vert) le voltage s'affiche (170 ou 300 Volts) suivant le courant sélectionné.

Présenter la pince sur l'animal à anesthésier, les deux électrodes doivent être **OBLIGATOIREMENT** en contact sur l'animal. **LORSQUE LE VOYANT ROUGE S'ALLUME** (détection de l'impédance 2 à 3 secondes) **APPUYER** sur la gâchette de la pince.

NE JAMAIS APPUYER avant l'autorisation faite par le voyant rouge, sinon il faudrait recommencer l'opération après une temporisation assez longue.

Les Ets LELONG se dégage de toutes responsabilités d'une utilisation qui serait faite du boîtier CE, autre que celle destinée au (MORPHÉE M.4).

- ❖ Montage sur un autre appareil à anesthésier
- ❖ Modification de celui-ci
- ❖ Installation d'autres éléments sur appareil MORPHÉE non conforme à l'origine.